

SOLIDWORKS 钣金件与焊件教程

Training Plan: Below

章节	课程内容
第一章	基体法兰特征
第二章	在平板型式下工作
第三章	其他钣金技术
第四章	钣金转换方法
第五章	多实体钣金零件
第六章	钣金成形工具和角撑板
第七章	其他钣金功能
第八章	焊件
第九章	使用焊件
第十章	焊件的配置与出详图
第十一章	弯曲结构构件
第十二章	结构系统
第十三章	使用结构系统
第十四章	定义和插入连接元素

详细培训内容欢迎拨打下方电话或添加微信咨询。

